

Утверждаю
Директор МАОУ ПГО
«СОШ №13 с УИОП»
Е.Л. Кокорина
«2» февраля 2022 г.

Отчет по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Срок исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №207/3 до 05.12.2022 г.

№ п/п	Предписание	Сроки исполнения предписания	Мероприятия по исполнению предписания	Отметка о выполнении
1.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (смонтированной в 2006 году в соответствии с рабочим проектом ООО «Щит» № 004-0606-ПСиО), а именно, не организовал своевременную замену отдельных составляющих частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта (с учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации) регламентированной документацией на них. (Замена АПС)	05.12.2022 г.	1.Сбор коммерческих предложений на проект по замене АПС до 10.02.2022г. 2.Замена АПС до 05.12.2022г. при условии получения бюджетных средств.	Выполнено. Проект выполнен ФСК «СОЮЗ»

2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (Замена АПС)	05.12.2022 г.	1. Сбор коммерческих предложений на проект по замене АПС до 10.02.2022г. 2. Замена АПС до 05.12.2022г. при условии получения бюджетных средств.	Выполнено. Монтаж АПС произведен ООО «Сонар-Инжиниринг» в сентябре 2023г. (2 222 222 ,22)
3.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы (вертикальная П-1) в исправном состоянии. Основные параметры и размеры, общие технические требования не соответствуют ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».	05.12.2022 г.	1. Сбор коммерческих предложений на проектно-сметную документацию по замене наружной противопожарной лестницы до 10.02.2022 года. 2. Выполнение работ по демонтажу старой лестницы и монтажу новой при условии получения бюджетных средств.	Выполнено. Проект и монтаж наружной противопожарной лестницы выполнен ООО «Сонар-инжиниринг»
4.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	05.12.2022 г.	1. Сбор коммерческих предложений на проектно-сметную документацию до 10.02.2022 г. и выполнение данного вида работ по мере поступления бюджетных средств.	Коммерческое предложение на разработку проектно-сметной документации на 248 000,00
5-8	<p>Помещение трансформаторной, тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям (установка противопожарной двери).</p> <p>Помещение склада сухих продуктов, тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям (установка противопожарной двери).</p> <p>Помещение книгохранилища, тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям (установка двух противопожарных дверей).</p> <p>Помещение для хранения лыж, тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям (установка двух противопожарных дверей).</p>	05.12.2022 г.	1. Сбор коммерческих предложений на проектно-сметную документацию по установке шести противопожарных дверей до 10.02.2022г. и выполнение данного вида работ по мере поступления бюджетных средств.	Коммерческое предложение на установку 4 противопожарных дверей на 212 800,00

9.	Помещение трансформаторной, руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (установка противопожарной двери).	05.12.2022 г. 05.12.2022 г.	1. Определение категорирования помещения по взрывопожарной и пожарной опасности будет произведено до 01.10.2022 г.	
10	Помещение склада сухих продуктов, руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.			
11.	Помещение снарядной, руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны			Выполнено. Договор №3 от 03.02.2023г.

Исполнитель заместитель
директора по АХР

О.А. Бороненкова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908461

Владелец Титова Екатерина Евгеньевна

Действителен с 14.10.2024 по 14.10.2025